Ankieta pomiarowa dostępności Urzędu Gminy w Łęczycy dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dane osoby prowadzącej monitoring dostępności: młodszy referent Marta Bednarek

Data przeprowadzenia monitoringu: 2021-01-04

Podstawowe informacje o obiekcie

Nazwa: Urząd Gminy w Łęczycy
Adres: ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
Ilość kondygnacji: 1 (pomieszczenia Urzędu Gminy w Łęczycy znajdują się na parterze)

Charakterystyka dostępności architektonicznej budynku

1. **Otoczenie budynku- transport/komunikacja:**

   1) najbliższy przystanek komunikacji zbiorowej (przystanek autobusowy) znajduje się w odległości nieprzekraczającej 300 m od głównego wejścia do urzędu;

   2) ciąg pieszy prowadzący od przystanku do budynku jest w dobrym stanie technicznym;

   3) ciąg pieszy prowadzący od przystanków do budynku ma szerokość co najmniej 1,50 m;

   4) ciąg pieszy prowadzący od przystanków pozbawiony jest stopni i uskoków.

2. **Otoczenie budynku- przejścia dla pieszych:**

   1) w najbliższym sąsiedztwie budynku wyznaczono przejścia dla pieszych;
   2) na przejściach dla pieszych w okolicy budynku nie zastosowano sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej;
   3) przed przejściami dla pieszych nie zastosowano oznaczeń dotykowych (faktury ostrzegawczej).

3. Strefa wejścia do budynku:

1) ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,50 m;
2) ciąg pieszy prowadzący do budynku nie posiada oznaczeń fakturowych (na przykład. pas prowadzący, faktura ostrzegawcza) ani oznaczeń kolorystycznych (system wayfinding);
3) nawierzchnia ciągu pieszego prowadzącego do budynku jest w dobrym stanie technicznym (brak ubytków, nierówności nawierzchni);
4) wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód (można je uznać za dostępne dla wzroku osoby ze szczególnymi potrzebami);
5) budynek jest czytelnie oznakowany (tablicami informacyjnymi “Urząd Gminy w Łęczycy”, “Wójt Gminy Łęczyca, “Rada Gminy w Łęczycy”);
6) budynek i pomieszczenia urzędu są przyjazne dla psów asystujących;
7) główne wejście do budynku zapewnia dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostęp do budynku zapewniają:

1) schody wyposażone w poręcze;
2) podjazd dla wózków;
3) automatyczne drzwi przesuwne.

4. Komunikacja pozioma w budynku:

1) korytarze mają szerokość 200 cm;
2) w ramach jednej kondygnacji znajdują się pojedyncze stopnie;
3) materiały wykończeniowe ścian nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia);
4) stosowane materiały wykończeniowe posadzek na korytarzu mogą odbijać światło (powodować zjawisko olśnienia), nie mają właściwości antypoślizgowych w warunkach zawilgocenia.
5) w poszczególnych pokojach (oprócz łazienek) na podłodze znajduje się wykładzina zapewniająca brak odbijania światła oraz zapewniająca właściwości antypoślizgowe, wykładziny i wycieraczki są na stałe przymocowane do podłoża;
6) ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane, zastosowano cokoły;

7) meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się w budynku.

Dostęp do poszczególnych pomieszczeń urzędu:

1) Pozbawiony barier architektonicznych dostęp do pomieszczeń urzędu znajdujących się po prawej stronie budynku zapewniony jest dla pokoi numer: 1, 1a, 2, 3. Dostęp do pokoju nr 4 (kasa) może być utrudniony z powodu "okienka do obsługi klientów", którego wysokość może być niedostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2) Wejście do korytarza prowadzącego do pokoi zlokalizowanych po lewej stronie budynku ograniczone jest dwoma stopniami schodowymi.
3) Przy bezpośrednim wejściu do pokoi nr 5, 5A, 6, 6A, 7, 8 znajdują się dwa stopnie schodowe.
4) Wejścia do pokoi nr 9, 10, 11, 11a, 11b, 12, 13, 14 nie są ograniczone schodami.
5) Drzwi do poszczególnych pokoi mają szerokość 70- 80 cm (z wyjątkiem pokoju nr 11- sekretariat) i wysokość 2 m. Klamki można obsługiwać jedna ręką- nie wymagają mocnego ściskania ani przekręcania.

5. Toalety:

1) W urzędzie znajdują się dwie toalety dla pracowników oraz jedna toaleta dla klientów. Brak dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Brak rozdzielenia na toaletę damską i męską.

6. Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja:

1) w budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych;
2) budynek nie jest wyposażony w wózki ewakuacyjne do transportu osób ze szczególnymi potrzebami;
3) w budynku nie znajduje się dźwiękowy ani świetlny system powiadamiania alarmowego.

Sporządzono:	Zatwierdzono:
Koordynator ds. Dostępności	**Wójt**
mł. referent Marta Bednarek	**Jacek Rogoziński**